

# TRIMO

TRIMO D.O.O.

PRIJATELJEVA CESTA 12

8210 TREBNJE | SLOVENIA

T: +386 (0)7 34 60 200

F: +386 (0)7 34 60 127

TRIMO@TRIMO-GROUP.COM

WWW.TRIMO-GROUP.COM

Oddelenie kvality

Dátum: 01.09.2024

## PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Sendvičové fasádne a strešné panely Trimoterm Sound zo štandardného výrobného programu spoločnosti Trimo d.o.o., vyrobené z týchto komponentov:

- a) **Vnútorňý oceľový plech:** Kontinuálne pokovovaný pozinkovaný plech PERF/2 4x8 (EN 10346) s ochranným náterom SP (EN 10169),
- b) **Vonkajší oceľový plech:** Kontinuálne pokovovaný pozinkovaný plech (EN 10346) s ochranným náterom SP alebo PVDF alebo PUR alebo PUR/PA alebo PVC (P) alebo laminovaný PVC(F) fóliou (EN 10169),
- c) **priestor medzi nimi vyplnený minerálnou vlnou** (EN 13162).

Oceľové plechy sú k minerálnej vlne prilepené lepidlom na báze polyuretánu.

**Na výrobok sa poskytuje záruka v trvaní 2 rokov od dátumu poslednej expedície.**

Prehlasujeme, že:

- panely si zachovajú počas záručnej doby svoje funkcie (t. j. mechanickú stálosť, požiarne vlastnosti, tepelnú výkonnosť) za predpokladu, že budú dodržané pokyny výrobcu,
- vady a nedostatky, ktoré vzniknú z dôvodov na našej strane, budú odstránené na naše náklady v záručnej dobe.

## Záruka platí za týchto podmienok:

- Montáž a údržba panelov sa vykoná podľa technického návodu spoločnosti Trimo d.o.o. na použitie a údržbu výrobkov Trimo (<https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents>).
- Panely sa nesmú montovať spôsobom, ktorý umožňuje kontakt s kovom alebo chemickými látkami, ktoré by mohli spôsobiť galvanickú koróziu.
- Výrobok nesmie byť v kontakte s vlhkým betónom, drevom, pôdou a inými vlhkými alebo mokkými povrchmi.
- Voda musí voľne odtekať zo všetkých povrchov, čo znamená, že sa nesmie nikde zachytávať.
- Nahromadené nečistoty a iné usadeniny na paneloch sa musia pravidelne odstraňovať.
- Ochranná fólia sa musí odstrániť v lehote uvedenej na prepravnom štítku.
- Plochy na povrchu panela s dodatočne vyvrtanými otvormi sú zo záruky vylúčené a tieto miesta (s vyvrtanými otvormi) je potrebné chrániť pred vlhkosťou a/alebo vodou zatekajúcou do jadra panelu.
- Stopy korózie okolo vyrazených otvorov sú vylúčené,
- V prípade reklamácie, predložené záznamy o ročných kontrolách údržby a/alebo servisu v súlade s technickými pokynmi Trimo d.o.o., pre používanie a údržbu produktov Trimo (<https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents>),
- informujte spoločnosť Trimo d.o.o. do 30 dní od zistenej odchýlky.

Záruka sa nevzťahuje na výskyt korózie na zadnej strane oceľového plechu panelu a vnútorných častí priečneho prekrytia, ani na výskyt akýchkoľvek iných prejavov pochádzajúcich z vnútra budovy.

Záruka je neplatná, ak neboli dodržané pokyny výrobcu! Záruka na výrobok vystavený vplyvom mora (pobrežia) platí, iba ak sa splnia požiadavky na dodatočnú ochranu podľa pokynov výrobcu ocele (ochrana rezných hrán). Mechanicky poškodené miesta sú zo záruky vylúčené.

Spoločnosť Trimo, d.o.o. začne s odstraňovaním väd vo vzájomne dohodnutej lehote po úplnom a konečnom objasnení situácie. Dohodnutá lehota sa môže predĺžiť v prípade vyššej moci, zlých poveternostných podmienok alebo v prípade okolností mimo kontrolu spoločnosti Trimo d.o.o., na ktorých sa strany vzájomne dohodnú. Spoločnosť Trimo vykoná opravu panelov na vlastné náklady, vrátane nákladov na prácu a materiály, s výnimkou nákladov na ubytovanie, náhradu následnej škody, vertikálnu/námornú prepravu a pomocné montážne prostriedky.