

TRIMO

TRIMO D.O.O.

PRIJATELJEVA CESTA 12

8210 TREBNJE | SLOVENIA

T: +386 (0)7 34 60 200

F: +386 (0)7 34 60 127

TRIMO@TRIMO-GROUP.COM

WWW.TRIMO-GROUP.COM

Oddělení kvality

Dne: 01.09.2024

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Sendvičové fasádní a střešní panely Trimoterm Sound ze standardního programu společnosti Trimo d.o.o., vyráběné z těchto komponent:

- a) Vnitřního ocelového plechu:** Lakovaný galvanizovaný ocelový plech PERF/2 4x8 (EN 10346) s ochranným lakem SP (EN 10169),
- b) Vnějšího ocelového plechu:** Lakovaný galvanizovaný ocelový plech (EN 10346) s ochranným lakem SP nebo PVDF nebo PUR nebo PUR/PA nebo PVC (P) nebo laminovaný fólií PVC(F) (EN 10169),
- c) s prostorem mezi nimi vyplněným minerální vlnou** (EN 13162).

Ocelové plechy jsou přilepeny k minerální vlně lepidlem na bázi polyuretanu.

Na výrobek je poskytována záruka 2 let od data poslední expedice.

Prohlašujeme, že:

- si panely zachovají svou funkci (tj. mechanickou stálost, požárně-technické charakteristiky, tepelně izolační vlastnosti), pokud jsou dodrženy pokyny výrobce.
- vady a nedostatky vzniklé zaviněním na naší straně budou odstraněny na naše náklady v záruční době.

Záruka bude platná po zvážení následujících podmínek:

- Montáž a údržbu panelů je nutno provádět podle technických návodů společnosti Trimo d.o.o. k použití a údržbě výrobků Trimo (<https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents>).
- Panely se nesmí montovat způsobem umožňujícím kontakt s kovem nebo chemikáliemi, které by mohly způsobit galvanickou korozi.
- Musí být zabráněno kontaktu s vlhkým betonem, dřevem, půdou a jinými vlhkými nebo mokřými povrchy.
- Voda musí volně odtékat ze všech povrchů, což znamená, že se nikde nesmí zdržovat.
- Nahromaděné nečistoty a jiné usazeniny na panelech je nutné pravidelně odstraňovat.
- Ochranná fólie musí být odstraněna ve lhůtě uvedené na přepravním štítku.
- Plochy na povrchu panelu s dodatečně vyvrtanými otvory jsou ze záruky vyloučeny a na těchto místech (s vyvrtanými otvory) musí být zabráněno zatékání vlhkosti a/nebo vody do jádra panelu.
- Stopy koroze kolem děrovaných otvorů jsou vyloučeny,
- V případě reklamace, předloženy záznamy o ročních kontrolách údržby a/nebo servisu v souladu s technickými pokyny společnosti Trimo d.o.o., pro používání a údržbu produktů Trimo (<https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents>),
- Informujte společnost Trimo d.o.o. do 30 dnů od zjištění nesrovnalostí.

Záruka se nevztahuje na výskyt koroze na vnitřní straně plechu (směrem k minerálnímu jádru panelu) a na vnitřních částech příčných spojů, případně na jakékoliv jiné efekty vznikající vlivem vnitřního prostředí uvnitř objektu.

Záruka není platná, pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce! Záruka na působení vlivů moře (pobřeží) platí pouze v případě, že jsou splněny požadavky na dodatečnou ochranu podle pokynů výrobce oceli (ochrana řezných hran). Mechanicky poškozená místa jsou ze záruky vyloučena.

Trimo, d.o.o. zahájí odstraňování vad ve vzájemně dohodnuté lhůtě po úplném a konečném vyjasnění situace. Dohodnutá lhůta může být prodloužena v případě zásahu vyšší moci, špatných povětrnostních podmínek nebo v případě okolností mimo vliv společnosti Trimo d.o.o., na kterých se strany vzájemně dohodnou. Společnost Trimo provede opravu panelů na vlastní náklady, včetně nákladů na práci a materiál, s výjimkou nákladů na ubytování, následné škody, vertikální/námořní dopravu a pomocné montážní prostředky.